

LICEO CLASSICO T.L. CARO

RELAZIONE TECNICA
VERIFICA FUNZIONAMENTO SISTEMI LIM AULE
PER LE SEDI DI:

Liceo Classico Corso Vittorio Emanuele II (pag.2/5)

Liceo Linguistico Via Roma (pag.3/5)

Liceo Scientifico via Duomo – Episcopio (pag.4/5)

Progettista

(Assistente Tecnico)

Luigi Roseto

RELAZIONE TECNICA DI BUON FUNZIONAMENTO

SISTEMI LIM AULE SEDE CLASSICO

Il giorno 06/05/2022, alle ore, 10.00, a seguito di un controllo venuto presso la sede del Liceo T. L.

Caro “**Classico**” di Sarno via Roma,

-in qualità PROGETTISTA-PON FESR DIGITAL BOARD **13.1.2A-FESRPON-CA-2021-800**
settore delle tecnologie digitali per la Scuola.

- il sottoscritto ROSETO LUIGI verifica il funzionamento del sistema Lim nella sua interezza, per ogni aula dell’Istituto Scolastico. In totale si verificano n. 15 aule. Si riscontra in generale un malfunzionamento e Inoltre in particolare si richiede sostituzione del sistema LIM in n. 9 aule con Monitor Touch per permettere il buon funzionamento dell’attrezzatura informatica.

Si riscontra che in alcune aule verificate non ci può essere un funzionamento ottimale delle attrezzature per le seguenti motivazioni.

Aula 008 e inadeguata e Sistema Lim obsoleto;
Aula 101 e inadeguata e Sistema Lim obsoleto;
Aula 102 e inadeguata e Sistema Lim obsoleto;
Aula 112 e inadeguata Sistema Lim obsoleto;
Aula 113 e inadeguata e Sistema Lim obsoleto;
Aula 114 e inadeguata e Sistema Lim obsoleto;
Aula 104 e inadeguata e Sistema Lim obsoleto;
Aula 107 e inadeguata e Sistema Lim obsoleto;
Aula Magna inadeguata e Sistema Lim obsoleto;

Si propone quindi l’acquisto:

- di N.08 Monitor Touch. a parete
- N. 01 Monitor Touch completo di carrello per spostare le Digital Board (Aula magna)

Sulla base di quanto sopra indicato, si conclude la visita alla ore 12.00 del 05/05/2022 nella sede di Via Roma del Liceo T.L. Caro di Sarno (SA).

RELAZIONE TECNICA DI BUON FUNZIONAMENTO

SISTEMI LIM AULE SEDE LINGUISTICO

Il giorno 10/05/2022 alle ore 10.00, a seguito di un controllo venuto presso la sede, è convenuto presso la sede del Liceo T. L. Caro “Linguistico” di Sarno via Roma,

-in qualità PROGETTISTA-PON FESR DIGITAL BOARD 13.1.2A-FESR PON-CA-2021-800 settore delle tecnologie digitali per la Scuola.

- il sottoscritto ROSETO LUIGI verifica il funzionamento del sistema Lim nella sua interezza, per ogni aula dell’Istituto Scolastico. In totale si verificano n. 23 aule. Si riscontra in generale un malfunzionamento e Inoltre in particolare si richiede **sostituzione del sistema LIM in n. 10** aule con Monitor Touch per permettere il buon funzionamento dell’attrezzatura informatica.

Si riscontra che in alcune aule verificate non ci può essere un funzionamento ottimale delle attrezzature per le seguenti motivazioni.

Aula 102 e inadeguata e Sistema Lim obsoleto;

Aula 114 e inadeguata e Sistema Lim obsoleto;

Aula 107 e inadeguata e Sistema Lim obsoleto;

Aula 119 e inadeguata Sistema Lim obsoleto;

Aula 113 e inadeguata e Sistema Lim obsoleto;

Aula 118 e inadeguata e Sistema Lim obsoleto;

Aula 116 e inadeguata e Sistema Lim obsoleto;

Aula laboratorio informatica ubicato al secondo piano;

Aula ex laboratorio ubicato primo piano;

Aula Palestra

Si propone quindi l’acquisto:

- **N.08 Monitor Touch a parete**
- **N.02 Monitor Touch completo di carrello per spostare le Digital Board (Laboratorio+Palestra).**

Sulla base di quanto sopra indicato, si conclude la visita alla ore 12.00 del 06/05/2022 nella sede di Via Roma del Liceo T.L. Caro di Sarno (SA).



RELAZIONE TECNICA DI BUON FUNZIONAMENTO

SISTEMI LIM AULE SEDE SCIENTIFICO

Il giorno 11/05/2022 alle ore 9.00, a stato eseguito un sopralluogo presso la sede del Liceo **Scientifico di Episcopio** in via Duomo Sarno,

- in qualità di PROGETTISTA-PON FESR DIGITAL BOARD **13.1.2A-FESRPON-CA-2021-800 settore** delle tecnologie digitali per la Scuola;

- il sottoscritto ROSETO LUIGI verifica il funzionamento del sistema Lim nella sua interezza, per ogni aula dell'Istituto Scolastico. In totale si verificano n. 23 aule. Si riscontra in generale un malfunzionamento e inoltre in particolare si richiede **sostituzione del sistema LIM in N.12 diverse** aule con Monitor Touch per permettere il buon funzionamento dell'attrezzatura informatica.

Si riscontra che in alcune aule verificate non ci può essere un funzionamento ottimale delle attrezzature per le seguenti motivazioni.

Aula 201 e inadeguata e Sistema Lim obsoleto;

Aula 112 e inadeguata e Sistema Lim obsoleto;

Aula 11b e inadeguata e Sistema Lim obsoleto;

Aula laboratorio Informatica aggiungere 2 Monitor Touch ;

Aula Magna aggiungere N°3 Monitor Touch in quanto sala grande;

Aula laboratorio Fisica Aula laboratorio informatica aggiungere N°2 Monitor Touch;

Aula docenti aggiungere N°1 Monitor Touch e N° 2 postazioni fisse (quelle esistenti obsolete)

Si propone quindi l'acquisto:

- **di N.09 Monitor Touch a parete.**
- **N.01 Monitor Touch completo di carrello per spostare le Digital Board**

Sulla base di quanto sopra indicato, si conclude la visita alla ore 12.00 del 10/05/2022 nella sede Scientifico Vicolo San Chirico, 60 (via Duomo) – Episcopio, Roma del Liceo T.L. Caro di Sarno (SA).



Sulla base di quanto sopra indicato, dalle analisi tecniche effettuate nei tre plessi dell'istituto T.L. Caro, si propone l'acquisto di tale fornitura nel piano **Digital Board 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-800**:

- **di N.28 Monitor Touch a parete.**
- **N. 03 Monitor Touch completo di carrello per spostare le Digital Board**

Sarno, lì 11/05/2022

Progettista (Assistente Tecnico) Luigi Roseto

